



MULTIFUNCIONAL LIFTING HOIST KCD (Polipasto de elevación)

MODELO: ZD,41-4	r/min: 1680
KW: 7.5	25%
V: 220/380	kg: 94
A: 28.5/18.4	N.m: 98
HZ: 60	IP: 44
Grado de aislamiento: B	
Conexión:	
	



PRECAUCIONES DE OPERACIÓN

ANTES DE TRABAJAR:

1. El lugar donde se coloque el equipo debe ser plano y sólido, y contar con instalaciones para protegerlo de la lluvia y el sol. Los elementos de elevación deben estar dentro del campo de visión efectivo del operador.
2. Verifique que el lubricante sea suficiente; todas las piezas deben lubricarse según los requisitos de la tabla 1.
3. Verifique si el cable de acero tiene algún filamento roto. Si el filamento roto supera el 5% o el desgaste supera la cantidad especificada, debe reemplazarse. El cable de acero no debe presentar torsión nodular. Si el cable está suelto o enredado, reemplácelo y ajústelo.
4. Verifique que el dispositivo eléctrico esté completo y sea confiable.

Nota especial: Antes de usar, añada el aceite para engranajes.

**0.5T: 0.45L; 1T: 0.65L; 2T: 1.65L; 3.2T: 2.55L;
5T: 3.5L; 10T: 6L; 16T: 6L**

¡Agregue nuevamente el aceite cada tres meses!
¡Gracias!


DURANTE EL TRABAJO:

1. Se prohíbe la presencia de personas debajo del polipasto. El polipasto debe ser operado por un solo operador familiarizado con las normas de seguridad.
2. No sobrecargue el polipasto.
3. Cuando el objeto pesado esté suspendido, el operador tiene estrictamente prohibido abandonarlo.
4. No se recomienda sospechar del objeto durante mucho tiempo para evitar que las piezas en funcionamiento se deformen permanentemente o provoquen accidentes.
5. El cable de acero debe enrollarse en el tambor secuencialmente, y el carrete debe tener al menos 3 vueltas del cable restante.
6. Al bajar objetos con el polipasto, el cable de acero debe estar tensado.
7. Si el objeto desciende rápidamente debido a un freno ineficaz durante la operación, presione inmediatamente el botón de descenso para que descienda a velocidad normal. Verifique que el objeto haya tocado el suelo de forma segura.
8. Desconecte la alimentación después de la operación y proteja el equipo eléctrico.

Tabla 1. Instrucciones de lubricación.

TIPO	KCD						
Capacidad de elevación (kg)	500 / 1000	1000 / 2000	1500 / 3000	2000 / 4000	2500 / 5000	3000 / 6000	5000 / 10000
Reductor de polipasto (L)	0.65	1.15	1.65	1.65	2.35	2.35	3.55

Diagrama de la estructura externa del polipasto eléctrico KCD



	500 / 1000 kg	1000 / 2000 kg	1500 / 3000 kg	2000 / 4000 kg	2500 / 5000 kg	3000 / 6000 kg	5000 / 10000 kg
A (mm)	752	840	935	935	1065	1065	1150
B (mm)	370	440	520	520	575	575	685
C (mm)	390	470	550	550	605	605	715
D (mm)	265	270	295	295	320	320	420
E (mm)	595	690	790	790	900	900	1050
F (mm)	400	440	490	490	530	530	800
G (mm)	204	260	290	290	326	326	620
H (mm)	98	90	100	100	102	102	90
I (mm)	340	402	475	475	535	535	615

Aviso: Hay errores de 5 mm para diferentes lotes.

Diagrama de cableado esquemático del polipasto eléctrico KCD.

